

KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ I
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ I.4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 326 /VPQLĐBI.4

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 7 năm 2024

V/v phúc đáp công văn số: 146/HĐND-VP ngày
12/6/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn

VĂN PHÒNG HĐND-UBND TP. BẮC KẠN	
ĐẾN	Số:.....
	Ngày...../...../20.....
	Chuyên..... Văn phòng

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn

Quản lý đường bộ I.4 nhận được công văn số: 146/HĐND-VP ngày 12/6/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn về việc đề nghị xem xét, giải quyết và trả lời ý kiến cử tri.

Theo ý kiến, kiến nghị của cử tri Hứa Thị Hiền, tổ 4, phường Đức Xuân: *Mương thoát nước trên tuyến đường Kon Tum (đoạn Công ty TNHH may công nghiệp Bắc Kạn) đã bị tắc, khi mưa to nước chảy tràn ra đường gây ô nhiễm môi trường và nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Đề nghị xem xét, sửa chữa, khắc phục.*

Trả lời: Ngày 03/7/2024 Công ty CP XDCTGT 244 (đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên) đã phối hợp với UBND phường Đức Xuân, Tổ dân phố số 4, phường Đức Xuân và cử tri Hứa Thị Hiền tiến hành kiểm tra hiện trường đoạn rãnh thoát nước trên tại Km155+980 – Km155+990 phải tuyến QL.3. Hiện nay đoạn rãnh trên bị đọng đất cát 2/3 lòng rãnh nên khi trời mưa to nước không thoát kịp gây tràn ra mặt đường. Qua kiểm tra thì đoạn rãnh trên do UBND thành phố Bắc Kạn quản lý do đó Văn phòng QLĐB I.4 đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn có ý kiến sang UBND thành phố Bắc Kạn để xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri.

(Chi tiết có công văn báo cáo của Công ty CPXDCTGT 244 và Biên bản KTHT ngày 03/7/2024 kèm theo)

Văn phòng Quản lý đường bộ I.4 trân trọng phúc đáp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trưởng VP (để b/cáo);
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG VĂN PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG VĂN PHÒNG**



Nông Thị Hậu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 244

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 147/Cty244- KHKT

Bắc Kạn, ngày 05 tháng 7 năm 2024

Kính gửi: Văn phòng quản lý đường bộ I.4

Theo ý kiến phản ánh của cử tri tổ 4 phường Đức Xuân, ngày 03 tháng 7 năm 2024, Công ty đã chỉ đạo Hạt 6-QL3 phối hợp với chính quyền địa phương, đại diện tổ 4 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn và cử tri cùng kiểm tra hiện trường đoạn rãnh thoát nước từ Km155+980-Km155+990 (P). Hiện tại đoạn rãnh trên do đất đá trôi xuống ứ đọng gây tắc 2/3 lòng rãnh, khi trời mưa to nước không thoát kịp gây tràn ra mặt đường. Qua kiểm tra đoạn rãnh trên do UBND thành phố Bắc Kạn quản lý. Hạt 6-QL3 đã lập biên bản tại hiện trường các bên có mặt tại hiện trường cùng thống nhất đề nghị UBND thành phố xem xét xử lý khắc phục đoạn rãnh trên.


(Có Biên bản làm việc gửi kèm)

Công ty Cổ phần 244 báo cáo Văn phòng quản lý đường I.4.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHKT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Đăng Cường